

# PROCEDURA TRATTAMENTO PER IL COTTO

## **1ª FASE - “DECERCOTTO” decerante universale / “FORTE” neutralizzatore di calce e cemento**

Pulire accuratamente il pavimento rimuovendo tutte le tracce di sporco, anche le più tenaci. Schizzi e tracce consistenti di cemento e colla possono essere rimosse con spatola di ferro o carta abrasiva al carburo silicio. Macchie di sostanze del tipo grasso-oleoso possono essere rimosse usando il nostro decerante universale “DECERCOTTO”. Efflorescenze di tipo biancastro e tracce di calce e sali minerali possono essere rimosse lavando con il nostro “FORTE”.

Dopo l'operazione di pulitura si consiglia di lavare il pavimento con acqua pura, quindi lasciare asciugare molto bene. I tempi di asciugamento sono in funzione del pavimento e delle condizioni atmosferiche. E' meglio attendere un giorno in più che operare sul pavimento umido.

## **2ª FASE - “IMPREGNACOTTO” impregnante idrorepellente**

Terminata la prima fase e assicurati che il pavimento è ben asciutto e pulito in tutte le sue parti, si può procedere al trattamento vero e proprio applicando il nostro “IMPREGNACOTTO” come fondo. L'impregnacotto si può applicare con pennello, panno o monospazzola. La stesura deve essere effettuata in modo uniforme, eventualmente il pavimento lo richiedesse, passare una seconda mano dopo che la prima sia stata completamente assorbita. Almeno due mani sono sempre consigliate. La resa indicativa è di 1 Lt. per 10 mq., ma è sempre in funzione del tipo di cotto e del tipo di posatura. Diluire eventualmente con il nostro diluente “PC”. Trascorse 24 ore (questo periodo può essere più o meno lungo a seconda della qualità del cotto o delle condizioni atmosferiche), avendo il pavimento ben assorbito l'impregnacotto, si può procedere alla stesura delle cere, sempre consigliabile per aumentare la resistenza del pavimento ed esaltare la bellezza del cotto stesso.

## **3ª FASE - LUCIDATURA CON LE NOSTRE CERE “CERACOTTO” cera metallizzata**

L'impiego di questo nuovo tipo di cera supermetallizzata semplifica il trattamento. Il “CERACOTTO” viene applicato dopo il trattamento con Impregnacotto e comunque con il pavimento ben pulito e decerato. Il “CERACOTTO” deve essere steso con un panno in modo uniforme.

Dopo la sua stesura non è necessaria alcuna operazione, essendo il prodotto autolucidante.

“**CERA SOLIDA**” Ideale per un ottimo trattamento naturale. La cera va stesa con panno o pennello in modo uniforme, senza abbondare, evitando accumuli inutili; eventualmente si consiglia di passare una seconda mano. In ogni caso, dopo 15-20 giorni dalla prima stesura, ripetere l'operazione. Questa cera deve essere lucidata con panno di lana o lucidatrice. Il trattamento con “CERA SOLIDA” è indicato per ambienti come camere da letto, saloni, studi. Per la manutenzione si può continuare ad usare la stessa.

## **4ª FASE - MANTENIMENTO “CERA LIQUIDA BIANCA”**

E' una cera di facile applicazione e di minor costo. Si stende versandola su un panno umido e applicandola in modo uniforme. Si lascia asciugare, quindi si lucida con panno di lana o lucidatrice. Anche in questo caso dopo alcuni giorni è consigliabile una seconda applicazione. Funge anche da detergente.

“**CERA LIQUIDA ROSSA**” E' una cera tingente, adatta ad alcuni tipi di cotto e soprattutto a quelli usati. Dà un ottimo risultato, ravviva il colore, ed evita lo spolvero e la formazione di macchie. Prima di trattare si consiglia di fare una prova per verificare la tonalità. Si può modificare la tonalità mescolandola alla “CERA BIANCA LIQUIDA”.